



Saab 9-5 Tot chassisnummer W3051800

Kentekenverlichting brandt niet.


Wanneer bij dit type auto de kentekenverlichting niet brandt, kan dit worden veroorzaakt door een vervorming van de lampbeugel.

De hitte veroorzaakt het vervormen van de lampbeugels, waardoor de lampen niet langer functioneren. Om het probleem op te lossen moeten de lampbeugels worden vervangen door een nieuwere versie.


Ga hiervoor als volgt te werk:

- Verwijder de 4 schroeven van het plaatje van de kentekenverlichting.
- Verwijder het plaatje door dit naar rechts en omlaag te duwen.
- Verwijder de rubberen kap en bedrading van beide lampen.
- Verwijder de oude lampbeugels en vervang deze door de nieuwe versie.
- Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde.

De nieuwe beugeluitvoering is verkrijgbaar via Saab. Vanaf chassisnummer W3051801 is de nieuwe beugeluitvoering af fabriek door Saab gemonteerd.



Oude beugel



Nieuwe beugel