

# KRÓTKA INFORMACJA



## **Mercedes Benz A-Klasse Typ: 168 Wszystkie modele**

### **Świeci lampka ostrzegawcza ABS/ESP Kod błędu C1201/ C1202 Błąd przełącznika zwalniającego asystenta bezpiecznego hamowania (BAS), nielogiczny sygnał**

Przyczyną wyżej wymienionego błędu może być wadliwe działanie przełącznika zwalniającego systemu asystenta bezpiecznego hamowania.

Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku.

Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na przełączniku jest niemożliwy, należy w tym przypadku najpierw sprawdzić peryferię systemu ABS. Jeżeli jako przyczyny usterki nie można zlokalizować innego błędu, należy wymienić przełącznik.

### **Wskazówka dotycząca naprawy**

Przełącznik zwalniający jest zintegrowany z układem wspomagania hamulców i nie może być wymieniany osobno.

W razie uszkodzenia konieczna jest więc wymiana kompletnej jednostki.