



# KRÓTKA INFORMACJA

---

**Peugeot**

**Model: 207 1,6 16V HDI FAP**

**Rok produkcji: od 2006**

**Wszystkie modele z systemem ABS /Teves  
MK 60/70**

**Świeci lampka ostrzegawcza ABS**

**Kod błędu: 21248/ 21249/ 21252**

**Wadliwy czujnik ciśnienia hamowania**

Przyczyną zapisania jednego z wyżej wymienionych kodów błędów w połączeniu ze świecą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia hamowania. Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku. Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w takim przypadku najpierw sprawdzić zasilanie napięciem i peryferię systemu ABS. Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić czujnik ciśnienia.

**Wskazówka dotycząca naprawy**

Czujnik ciśnienia jest zainstalowany we wnętrzu jednostki hydraulicznej systemu ABS.  
W razie uszkodzenia konieczna jest wymiana całej jednostki.