



BMW E 36, wszystkie modele Compact i Touring

Błędne dane na naklejce w skrzynce bezpieczników.

W pojazdach tych na naklejce w skrzynce bezpieczników podano błędnie moc bezpiecznika nr 3, (instalacja do czyszczenia reflektorów, wycieraczka szyby tylnej). Wymagany jest bezpiecznik 30 A, a opis wykazuje bezpiecznik 15 A. Jeśli założono bezpiecznik zgodny z opisem skrzynki (15 A), to przy pracującej wycieraczce i włączeniu spryskiwacza reflektorów będzie on działał na granicy możliwości i może się przepalać wyłączając z pracy tylną wycieraczkę.

W razie konieczności naprawy należy założyć bezpiecznik 30 A, a na nalepkę w skrzynce bezpieczników trzeba poprawić dane dotyczące bezpiecznika nr 3 pisakiem wodoodpornym.