



BMW serii 3 (E36), 5 (E39), 7 (E38), z silnikami M41 i M51

Silnik źle się uruchamia

Przyczyną tej usterki może być pompa paliwa w zbiorniku. Dodatkowo, użytkownicy samochodów mogą zauważać wyraźny spadek mocy.

Jeśli do napędzania samochodów stosowane jest wyłącznie biopaliwo (biodiesel), po pewnym czasie może dojść do znacznego zmniejszenia wydajności i żywotności pompy paliwa (z ok. 5000 do 300 – 400 godzin).

Tłumaczy się to nadmiernym zużyciem szczotek węglowych pompy paliwa. Skutecznym rozwiązaniem problemu jest tylko wymiana całej pompy.