



## Chrysler PT Cruiser

### Wskaźnik poziomu paliwa nie wskazuje pełnego zbiornika.

Jeśli w pojazdach tych zgłaszana jest usterka polegająca na tym, że wskaźnik poziomu paliwa nie wskazuje pełnego stanu paliwa, mimo że zbiornik jest napełniony, to możliwą przyczyną tej sytuacji może być uszkodzona albo niewłaściwie ustawiona jednostka pompy paliwa.

Sposób usunięcia tej usterki zależy od daty produkcji samochodu. Dokładną datę produkcji można odczytać z tabliczki znamionowej. Rok produkcji odczytuje się z 10 pozycji numeru nadwozia (przedostatnia litera przed ciągiem sześciu cyfr) a miesiąc produkcji – z kombinacji cyfr za skrótem: MDH 1104XX. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, następne dwie dzień, a trzecia para godzinę.

W przypadku pojazdów, zbudowanych przed 04.11.2000 (Y w numerze nadwozia = rok produkcji 2000, (X, W... = starsze, Z... = młodsze) trzeba wymienić i ustawić jednostkę pompy paliwa. W młodszych samochodach trzeba tylko sprawdzić i skorygować ustawienie. Ustawienie przeprowadza się według oznaczenia na zbiorniku i przewodzie paliwowym (patrz rysunek).

