



Ford

Mondeo III

data produkcji: 10.2001 - 04.2002,

z silnikiem: 2,0 TDCi

Focus

data produkcji: 05.2001 - 04.2002,

z silnikiem: 1,8 TDCi

Silnik się nie uruchamia / pracuje nierówno.

Miga lampka kontrolna świec żarowych.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik nie daje się uruchomić albo pracuje nierówno i że miga lampka kontrolna świec żarowych, jako przyczynę należy wziąć pod uwagę uszkodzenie pompy paliwa □ wysokiego ciśnienia. W związku z nadmiernym zużyciem pierścienia krzywkowego i rolek, wymagane ciśnienie w systemie zasilania nie może być osiągnięte. Opilki metali mogą dostać się do systemu wysokiego ciśnienia i doprowadzić do awarii wtryskiwaczy. Aby usunąć usterkę należy obok wymiany pomp wysokiego ciśnienia na zmienioną wersję, wymienić także wtryskiwacze. Samochody produkowane od kwietnia 2002 wyposażone są już w zmodyfikowaną pompę wysokiego ciśnienia.

Wskazówka:

Przy naprawie układu zasilania trzeba zwracać uwagę, aby usunąć z systemu wszelkie zanieczyszczenia.