



Ford Mondeo '97 od 08/96 do 11/99

Przerywana praca głośników.

Jeśli zgłoszona jest usterka polegająca na przypadkowych przerwach w pracy głośników, to prawdopodobną jej przyczyną jest uszkodzona wtyczka przy odbiorniku radiowym. Uszkodzenie następuje w wyniku działania ciepła pochodzącego z zanieczyszczonych styków (zwiększony opór złącza przejściowego). W celu usunięcia problemu należy wymienić złącza głośników z radiem. Sposób postępowania:

- Upewnić się, że jest zapisany kod radia.
- Wymontować radio, odłączyć wtyczki zasilania i głośników.
- Odciać ukośnie wtyczki głośników (dopasować długość do kabli przy nowej wtyczce – patrz rysunek).
- Odizolować końce kabli, założyć na kable tuleje termokurczliwe i przylutować nową wtyczkę (nie stosować połączeń zaciskanych).
- Tuleje kurczliwe nasunąć na połączenia lutowane; podgrzać je dmuchawą w celu obkurczenia.
- Obwinać miejsce połączenia taśmą izolacyjną, w celu uniknięcia powstawania hałasu.
- Włączyć wtyczki zasilania i głośników do radia. Kabel głośników umocować przy pomocy uchwyty przy radiu.
- Wmontować radio, wprowadzić kod.
- Sprawdzić działanie głośników.

