



## Mercedes Benz klasy C (W202)

### Złe działanie wskaźnika poziomu paliwa

Jeśli zgłaszana jest powyższa usterka, jej przyczyną może być przetarty albo przerwany przewód elektryczny. W tym przypadku jest to przewód dochodzący do lewego czujnika wskaźnika poziomu paliwa. Uszkodzone miejsce znajduje się w obszarze osłony spodniej zbiornika paliwa.

W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

- Zdjąć osłonę z lewego czujnika i sprawdzić przewód.
- Jeśli przewód jest uszkodzony trzeba wymontować kanapę tylną.
- Przewód znajduje się pod dywanikiem; trzeba go oswobodzić, odklejając taśmę klejącą.
- Rozciąć przewód w uszkodzonym miejscu.
- Odizolować końcówki kabli na długości ok. 10 mm i połączyć przy pomocy zacisków lutowniczych CWT (nr katalogowy 8KW 744 888-003). Lekko pociągnąć kabel, aby wyrównać zmianę długości.
- Sprawdzić właściwe położenie osłonki gumowej przeprowadzenia kabla do wnętrza pojazdu, ewentualnie skorygować.
- Umocować przewód przy pomocy nowej taśmy klejącej.
- Zamontować kanapę tylną.