



Ford Mondeo od 05.95 do 04.98

Nie działający silnik dmuchawy w położeniach wyłącznika 1, 2 i 3, lub zapach przegrzanego tworzywa sztucznego z prawej przedniej przestrzeni dla nóg.

Rozwiązanie problemu:

Wymienić wtyczkę z wiązką przewodów od wyłącznika dmuchawy do opornika regulacyjnego silnika dmuchawy, oraz opornik regulacyjny silnika. Sposób postępowania:

1. Wymontować opornik silnika dmuchawy.
2. Wymontować wtyczkę z wiązką kabli od wyłącznika dmuchawy do opornika silnika dmuchawy.
3. Zamontować nową, zmienioną wtyczkę i wiązkę kabli.
4. Zamontować nowy opornik silnika dmuchawy.
5. Sprawdzić działanie zespołu.