



Opel Sintra, produkowany od 1997

Ramię wycieraczki wychyla się poza słupek A

Jeśli w pojazdach tych przy dużej prędkości prawe ramię wycieraczki wychyla się poza słupek A – to zła praca mechanizmu spowodowana jest brakiem gumowego ogranicznika wychylenia. W celu usunięcia usterki trzeba wbudować opór gumowy:

- 4,5 cm od punktu obrotu prawej wycieraczki na ramieniu wycieraczki umieścić zaznaczenie (patrz rysunek).
- Włączyć zapłon i uruchomić wycieraczki. Gdy ramię wycieraczki znajdzie się w pozycji pionowej, wyłączyć zapłon.
- Zamontować opór gumowy - centralnie w stosunku do zaznaczenia na ramieniu wycieraczki (patrz rysunek).

Dodatkowo należy sprawdzić dokręcenie śruby mocującej.

