



## Opel Vectra B od 1996 r.

### Stałe świecenie się oświetlenia wnętrza.

Jeśli zgłaszane jest stałe świecenie oświetlenia wewnętrznego w tym modelu Opla, to przyczyną usterki może być uszkodzony przewód prawej, tylnej lampki do czytania. Uszkodzenie przewodu może nastąpić na skutek przecięcia go przez śrubę podczas prac przy demontażu i montażu prawej osłony przeciwsłonecznej.

W celu usunięcia usterki należy naprawić uszkodzony przewód i tak go ułożyć, aby niemożliwe było ponowne uszkodzenie go przez śrubę mocującą.



śruby mocujące