



## **Skoda Fabia (6Y) Rok budowy: 1999 - 2006**

### **Rezystor wstępny silnika dmuchawy/ powstawanie zapachu wewnątrz pojazdu**

Jeśli w powyższych pojazdach rezystor wstępny dmuchawy wewnętrznej jest wymontowywany/wymieniany, należy pamiętać o tym, by zamontować go w takiej samej pozycji, w jakiej był przed wymontowaniem. W razie zamontowania w niewłaściwej pozycji może on zetknąć się z filtrem wewnętrznym. Ze względu na wydzielenie się dużej ilości ciepła w rezystorze rama wspornika filtra wewnętrznego może zacząć się prażyć (Rysunek). To prowadzi do powstawania trudnego do zniesienia zapachu wewnątrz pojazdu. Dodatkowo powstaje zagrożenie pożarowe. Konieczne jest uwzględnienie tego przy wszystkich pracach związanych z rezystorem dmuchawy lub filtrem wewnętrznym.

