



MCC Smart Fortwo, Cabrio, City, rok produkcji 1998 - 2003

Nie da się otworzyć pokrywa wlewu paliwa

Jeśli w pojazdach tych występuje usterka, polegająca na tym, że nie można otworzyć pokrywy wlewu paliwa – a co za tym idzie zatankować paliwa, to jej możliwą przyczyną zwykle jest zakleszczony zamek magnetyczny pokrywy. Do zakleszczenia zamka magnetycznego dochodzi w wyniku nienasmarowania, lub niedostatecznego nasmarowania zamka podczas produkcji. W celu usunięcia tej usterki należy postępować następująco:

- Wymontować lampę prawą tylną.
- Wymontować izolację dźwiękową, aż widoczny będzie zamek magnetyczny pokrywy wlewu paliwa.
- Odciągnąć do tyłu bolec ryglujący, tak aby otworzyć pokrywę.
- Przez odpowiednie nasmarowanie spróbować przywrócić właściwą pracę zamka.

Jeśli nie będzie możliwe zagwarantowanie prawidłowego działania zamka magnetycznego, należy go wymienić.