



Fiat Brava / Bravo

Przedwczesne uruchamianie się czujnika zderzenia.

W wyżej wymienionych samochodach, w wyniku wstrząsów może dojść do przedwczesnego uruchomienia czujnika zderzenia (czasami zbyt mocne zamknięcie drzwi może spowodować jego uruchomienie).

Zadziałanie czujnika prowadzi to do odcięcia dopływu paliwa do silnika. Aby usunąć ten problem należy wyzerować czujnik, przez naciśnięcie przycisku wyłącznika znajdującego się pod fotelem kierowcy. Żeby móc lepiej się do niego dostać, trzeba odsunąć fotel do tyłu, do oporu.

