



## ***Ford Mondeo Turnier, produkowany od 9/2001, ze stałym (niedemontowanym) sprzęgiem przyczepy i czujnikiem odległości (pomocnym przy parkowaniu)***

### **Ciągły dźwięk czujnika odległości przy włączonym biegu wstecznym.**

Jeśli w tych pojazdach ze stałym, oryginalnym sprzęgiem przyczepy, reklamowany jest ciągły dźwięk czujnika odległości, przy włączonym biegu wstecznym, przyczyną jest błąd oprogramowania w module sterującym tego urządzenia. Przy włączaniu biegu wstecznego czujniki ultradźwiękowe w tylnym zderzaku wykrywają kulistą głowicę sprzęgu. W celu usunięcia usterki należy zamontować nowy moduł sterujący tego urządzenia, z zmienionym oprogramowaniem. W tym celu należy postępować następująco (moduł sterujący wbudowany jest za lewą, boczną tapicerką bagażnika):

- Wyjąć przykrycie bagażnika.
- Zdjąć uszczelkę kłapy tylnej w obszarze słupka D.
- Wymontować tapicerkę słupka D.
- Otworzyć tapicerkę boczną, z lewej strony, wyjąć wspornik narożnika łączącego.
- Wymontować tapicerkę boczną.
- Lekko podnieść dywanik bagażnika i odkręcić śruby mocujące urządzenie. Odłączyć trzy wtyczki od modułu sterującego.
- Zamontować nowy moduł sterujący.
- Zamontować elementy tapicerki w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie.

*Krótkie informacje*