



Mercedes Benz W 202, produkowany do 30.09.1995 **– tylko pojazdy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Moto-Meter**

Częściowe uszkodzenie prędkościomierza.

Jeśli zgłaszana jest powyższa usterka, to jej przyczyną może być wyświetlacz wielofunkcyjny. Przy wysokich temperaturach zewnętrznych możliwe jest „przyklejanie się” wskazówki prędkościomierza do pręta oporowego i odzepianie się jej dopiero przy prędkości 40 km/h. W takim przypadku na pręt oporowy należy nasunąć małą tulejkę gumową.

Należy postępować następująco:

- Wymontować wyświetlacz wielofunkcyjny.
- Zdjąć obudowę szklaną.
- Na pręt oporowy nasunąć tulejkę. W tym celu ostrożnie odsunąć wskazówkę od pręta.
- Nawilżyć wodą szmatkę nie pozostawiającą kłaczków i wyczyścić wskazówkę w miejscu opierania się o pręt. Przed montażem obudowy szklanej zwrócić uwagę na to, aby nie pozostawić na wyświetlaczu odcisków palców albo kurzu.
- Zamocować ponownie obudowę szklaną.
- Wmontować wyświetlacz wielofunkcyjny.
- Sprawdzić działanie.