



Mercedes-Benz E 320 (W210)

Silnik się zatrzymuje i nie daje się ponownie uruchomić.

Jeśli podczas jazdy silnik się zatrzymuje i nie daje się ponownie uruchomić, to jedną z przyczyn takiego zachowania jest usterka węża ssącego między czujnikiem ilości zasysanego powietrza a rurą ssącą. Wąż ten odłącza się od czujnika ilości zasysanego powietrza (rysunek górny). W celu usunięcia usterki należy ponownie umocować wąż na czujniku (rysunek dolny).

Dla kontroli należy odczytać pamięć kodów błędów odpowiednim urządzeniem diagnostycznym i skasować zapamiętane kody.

