



Ford Mondeo od 01.95 do 01.98

Wskazanie prędkości jazdy przerywa chwilowo działanie lub nie działa, automatyczna skrzynia biegów nie przełącza się na 4 bieg.

Rozwiązanie problemu:

Przyczyną problemu jest pęknięty wał napędowy czujnika prędkości jazdy lub uszkodzony kabel czujnika.

1. Wymienić czujnik prędkości jazdy.
2. Na nowo ułożyć kable czujnika i umocować opaskami.

