



Opel Vectra-B, wszystkie modele

Złe działanie pilota centralnego zamka.

Jeśli w pojazdach tych zgłaszane jest złe działanie, albo całkowita awaria pilota centralnego zamka, to możliwą przyczyną awarii jest nieprawidłowe podłączenie baterii w pilocie sterującym.

W celu usunięcia usterki trzeba sprawdzić pewność styku baterii w pilocie, zwykle wystarcza mocniejsze wygięcie styków, tak aby mocniej dociskały do baterii. Żeby wykluczyć możliwość rozładowania lub niskiego poziomu energii baterii, należy ją równocześnie wymienić.