



Saab 9-3, do numeru nadwozia X2030478 wzgl. X7024091

Samoczynna aktywacja instalacji alarmowej.

Usterka modułu DICE (DICE = *Dashboard Integrated Central Electronics*) pokładowego zintegrowanego centrum elektronicznego może być przyczyną samoczynnej aktywacji instalacji alarmowej.

Zwykle awarii ulega jeden z kondensatorów w module sterującym, co powoduje aktywację instalacji alarmowej niezależnie od woli kierowcy. W celu usunięcia awarii należy wymienić moduł sterujący. Moduł ten wbudowany jest w tablicę rozdzielczą, z dołu, po lewej stronie (patrz rysunek).

