



Volkswagen **Pompka centralnego zamka z urządzeniem sterującym 8TN 006 654-501**

Ograniczone działanie centralnego zamka po wymianie urządzenia sterującego centralnego zamka.

Jeśli stosuje się pompkę centralnego zamka z urządzeniem sterującym 8TN 006 654-501 (nr OE: 1HO 962 257G), i zastępuje się urządzenia o starych numerach OE: 1HO 962 257, 1HO 962 257C i 1HO 962 257E, dochodzi do ograniczenia działania centralnego zamka. Urządzenie sterujące pracuje tylko w trybie zamykania jednych drzwi (tzn. przy pierwszym obrocie klucza otwierane są tylko drzwi kierowcy a dopiero przy drugim cały samochód). W celu przywrócenia pierwotnego działania w przewodzie do pompki centralnego zamka należy założyć mostek między stykiem 3 a 8.

