



## **Audi A4 (B6)** **Rok budowy od 11.2000 do 06.2004** **Wszystkie pojazdy z reflektorami** **ksenonowymi i lampą D1S**

### **Awaria reflektorów ksenonowych**

W razie reklamacji powyższej usterki przyczyną może być wadliwy stabilizator. Klient reklamuje, że w razie przejechania przez nierówności jak np. podkłady kolejowe, pokrywy kanałów itp. reflektor ulega awarii lub, że w razie włączenia światła mijania zapala się tylko jeden reflektor. Przed przystąpieniem do wymiany stabilizatora lub reflektora należy sprawdzić wszystkie możliwe źródła błędów.



- Zmierzy napięcie zasilania na reflektorze. Po stronie pasażera między pinem 5 (żółto-biały) i pinem 10 (brązowy). Po stronie kierowcy między pinem 5 (żółto-czarny) i pinem 10 (brązowy).
- Sprawdzić przejście na okablowaniu wewnętrznym w reflektorze (oba przewody od wtyku centralnego do stabilizatora).
- Sprawdzić działanie lampy ksenonowej np. przez zamianę do innego reflektora.
- Jeśli te testy wypadły pomyślnie, można wymienić stabilizator (p. Rys.). Jest przymocowany śrubami z tyłu reflektora.