



Citroen C5 **Rok produkcji od 2000 do 2004** **Wszystkie modele**

Reflektory pozostają włączone

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzony moduł sterujący nadwozia (BSI). Woda wdzierająca się do modułu sterującego powoduje zwarcie. Na wskutek tego nie można wyłączyć świateł reflektorów także po wyłączeniu silnika i przy wyłączonym zapłonie. W takim przypadku wymienić moduł sterujący. Znajduje się on od strony kierowcy, pod 16-półową wtyczką diagnostyczną. Po zamontowaniu na nowo zakodować moduł sterujący.

Krótkie informacje

