



Mercedes Benz **Klasy C (Typ 202, 208)** **Klasy E (Typ 210)**

Wadliwe reflektory przeciwmgielne

Jeśli reklamowana jest powyższa wada, zestyk wtykowy przy żarówce może być zabezpieczony (p. Rys. 1). Ponieważ wtyczki nie da się wyciągnąć z lampy, cały wtyk wraz z żarówką H1 należy wymienić. W takim przypadku postępować jak następuje:

- Wymontować daną żarówkę.
- Odciąć ok. 80 mm przewodu do masy oraz ok. 60 mm przewodu plus za wtyczką.
- Odizolować końce przewodów.
- Nową wtyczkę żarówki z konfekcjonowanymi przewodami (p. Rys. 2, art. Hella Nr: 8KB 863 949-001) zacisnąć z końcami przewodów i obkurczyć końce dmuchawą gorącego powietrza.
- Nową żarówkę wmontować do reflektora i połączyć z wtyczką.
- Sprawdzić działania układu.



Rys. 1



Rys. 2