



## **Mercedes klasy E do 1997 r.**

### **Awarie halogenowych żarówek światel pozycyjnych.**

Przebiecia w instalacji elektrycznej pojazdu mogą zniszczyć żarówki halogenowe światel pozycyjnych. Występuje to szczególnie przy uruchamianiu silnika z włączonymi światłami.

Proszę poinformować również użytkowników tego modelu samochodu o tym, że silnik nie powinien być uruchamiany przy włączonym oświetleniu.

