



# Boletim Informativo

## Ford Todos os modelos com discos de travões no eixo traseiro

### Aviso de manutenção para a reposição do êmbolo do travão

Durante a reposição do êmbolo do travão (p. ex. após troca dos calços) nos travões de disco do eixo traseiro dos veículos Ford, deve proceder-se com muito cuidado. Até então, as pinças dos travões eram reposicionadas através de uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio.


Nas pinças dos travões dos modelos Focus e Galaxy (a partir do ano de fabrico 2004), o êmbolo do travão direito é repostado com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio e o êmbolo do travão esquerdo é repostado com uma rotação no sentido oposto dos ponteiros do relógio.

Ferramentas necessárias:

- Ferramenta de reposicionamento com um segundo fuso.  
(rosca esquerda)

ou

- Ferramenta com placas de adaptação de rotação livre.  
Neste caso o fuso é utilizado para exercer pressão. O êmbolo é rodado com uma chave de forquilha na placa de adaptação.



### Aviso

A utilização da ferramenta correta previne danos na pinça do travão!

Observar neste contexto os avisos de reparação do fabricante automóvel.