




Alfa Romeo 147

A partir do ano de construção 2001 Todos os veículos com motor a gasolina (excepto versão GTA)

A luz de controlo do motor acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser água nos alojamentos das bobinas de ignição. Devido à forte acumulação de salpicos de água no compartimento do motor (p. ex. após longas viagens à chuva, etc.) é possível a penetração de água na cobertura da cabeça do cilindro e, por conseguinte, nos respectivos alojamentos das bobinas de ignição dos cilindros 1 e 2 (ver Fig.)



Se a água subir até aos terminais das velas são provocadas faíscas e falhas de ignição. Neste caso é necessário desmontar os terminais das velas de ignição e as bobinas de ignição e limpar os alojamentos com ar comprimido.