



Mercedes Benz Classe C (W202) Com motor 220 CDI (611.960)

O motor vai abaixo durante a marcha.

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada a reclamação de que o motor vai abaixo após percorrida uma distância de aprox. 70 Km, a origem do problema poderá ser uma fuga no cárter do filtro de combustível. A fuga é tão pequena que não verte combustível mas permite a infiltração de ar no sistema. Na memória de falhas poderá eventualmente ser registado o código de falha P1187 "Monitorização da pressão do Rail". Para eliminar a falha é necessário substituir o cárter do filtro de combustível usado por um modelo melhorado.

Boletim Informativo

