



## **Mercedes Benz Classe E W210 Com motor 602.982 ( 290 turbo diesel) montado até 03/1997**

### **Avaria do alternador**

Se, nestes veículos, for relatada a avaria do alternador, uma possível causa pode ser um interruptor da temperatura do líquido de refrigeração com defeito. A avaria acima referida é provocada por um curto-círcuito do cabo no borne 61 à massa. Esta avaria ocorre maioritariamente apenas durante a fase de aquecimento ou com o motor quente. Para o diagnóstico da avaria deve-se controlar o cabo do borne 61 quanto a um curto-círcuito à massa. Para eliminar a avaria é necessário substituir o alternador e o interruptor da temperatura do líquido de refrigeração.

Boletim Informativo

