



**Isuzu**

**Trooper**

**Modelos: 1992 até 1998**

***com caixa de velocidades automática***

**Motor de arranque não funciona,  
(caixa de velocidades automática na  
posição [N] neutra).**

Se nos veículos supracitados for reclamado que o motor de arranque não funciona ou que este funciona com dificuldades (apesar de a alavanca de velocidades se encontrar na posição [N] neutra), uma possível causa é a falha de funcionamento do interruptor de bloqueio da caixa de velocidades automática.

Para resolver o problema deve-se verificar o interruptor de bloqueio da caixa de velocidades automática e proceder eventualmente à sua substituição.

Referência da peça sobressalente do interruptor de bloqueio da caixa de velocidades automática:

1 unidade: Ref.: 8-96017-178-0

**Boletim Informativo**

