



## **OPEL**

**Astra G, Vectra B, Omega B,**

**Frontera B, Sintra, Zafira**

**Ano do modelo: 1998 - 2000**

**Motor: X20DTL, X20DTH, X22DTH**

### **Problemas no arranque a frio**

Os veículos acima indicados podem apresentar problemas no arranque a frio quando a temperatura do agente de refrigeração estiver entre + 5°C e +10 °C. Como possível causa disso, considera-se uma "actividade" insuficiente do regulador da injeção da bomba injectora. Se não existirem outras fontes de erro como possíveis causas, pode-se frequentemente solucionar o problema por meio de uma actualização da software. Para isso, é favor entrar em contacto com uma oficina convencionada da Opel.