



Opel

Vectra B, Astra G, Corsa C, Agila a partir do ano de construção de 2001 Códigos do motor: Y26SE, Z12XE, Z10XE, Z20LET

Código de avaria P1600 memorizado no aparelho de comando do motor.

Se, nestas viaturas, for detectado que o código de avaria P1600 está memorizado no aparelho de comando do motor, uma causa possível é uma versão antiga do software.

Se este erro estiver memorizado, isso não implica que o cliente relate quaisquer reclamações. O comportamento de marcha da viatura não é influenciado e a luz de controlo do motor não acende.

Para eliminar o erro não é necessário substituir o aparelho de comando, basta actualizar a versão do software.