

Opel Zafira A

Ano de fabrico: 2000 até 2005


Funcionamento irregular do indicador do combustível

Se nestes veículos for reclamado que o indicador do combustível não indica que o depósito está "cheio" (4/4), [em vez disso apenas aprox. "3/4"] apesar de o depósito estar cheio, uma possível causa é uma unidade da bomba do combustível mal alinhada no depósito do combustível.

Causa:

A unidade de transporte do combustível do indicador do nível de enchimento pode estar mal montada ou incorretamente encaixada.

Neste caso deve verificar-se, através da abertura de serviço do depósito do combustível, o alinhamento da unidade da bomba do combustível e as ligações/ conexões e, eventualmente, corrigir (pressionar o prato de vorticidade fortemente para baixo / encaixar).



Boletim Informativo