



Ford Transit

Ano de construção: 01.02.2000 a 30.04.2002

Avaria da iluminação exterior

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma cablagem danificada. Além disso os fusíveis 3, 7, 9, 23, 24 na caixa de fusíveis/compartimento do motor e os fusíveis 49 e 51 na caixa de fusíveis/habitáculo podem estar queimados.

Neste caso proceda do seguinte modo:

- Desmontar o farol do lado do condutor.
- Separar a ficha de ligação do farol.
- Verificar o revestimento da cablagem relativamente a danos mecânicos (pontos de fricção, cabos descobertos).
- Se a cablagem estiver danificada, os cabos em questão devem ser isolados ou reparados com o auxílio de conectores.
- Revestir a cablagem de seguida com fita adesiva autocolante (Nº da Hella: 9MJ 735 430-001) ou com tubo ondulado.
- Montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Controlar os fusíveis acima referidos e substituir se necessário.
- Controlar o funcionamento correcto do sistema de iluminação.