



Mercedes Benz Classe S (W 140) Classe SL (W 129)

Iluminação permanente do pisca esquerdo ou direito ou dos faróis.

Se, nestes veículos, for relatado que o pisca esquerdo ou direito ou os faróis acendem permanentemente mesmo com a ignição desligada, uma possível causa é um relé combinado com defeito. Para eliminar a avaria é necessário montar um novo relé combinado. O relé está montado em ambos os tipos de veículos na caixa de fusíveis /relés do compartimento do motor, do lado direito por baixo do pára-brisas.

No tipo 129 o relé combinado está encaixado no conector "H". No tipo 140 o relé combinado está encaixado no conector N10, N10/2.

Boletim Informativo

