



Mercedes W210

Tip 210.###(210.072 hariç)#A'dan 133401'e kadar

Tip 210.### #J'den 021795'e kadar

Motor : 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,611,612,613,

Starter arızalı, paslanmış / su hasarları

Şikayet:

Yukarıda belirtilen araçlarda çalıştıramama sorunları - starter arızalı -

Nedeni:

Arızanın olası nedeni olarak starter elektrik tesisatındaki paslanma analiz edilmelidir. Buna "suyu yetersiz miktarda ileten" su çıkışı neden olmuş olabilir.

Çözüm:

- Starteri sökün, takın, değiştirin.
- !!! Tüm starter hasarlarında su kolektörünün su çıkışı kontrol edilmelidir [gerekirse su çıkışı (2108320125) değiştirilmelidir].

Flaş bilgi