



FLAŞ BİLGİ

Audi A3 (8V_) tüm modeller Üretim yılı: 2013'den itibaren

Hatalı yakıt göstergesi

Yukarıda belirtilen araçlarda, yakıt rezervi göstergesinin hatalı olmasından (gösterge grubundaki göstergenin gerçekten doldurulan miktardan sapma göstermesi) şikayet edilmektedir.

Yukarıda belirtilen sorunun nedeni, kontrol ünitesindeki (gösterge grubu) bir yazılım hatasıdır.

Çözüm:

Yetkili serviste kontrol ünitesi (gösterge grubu) için bir yazılım güncellemesi uygulanır; bu sayede yakıt rezervi göstergesi uyarlanır.

Not:

Servis önlemi, aracın servis kitapçığında belgelendirilir.

