


Opel Zafira A Üretim yılı: 2002 - 2005

Kararsız gösterge tablosu. Araç panelinde ikaz ve kontrol lambalarının kontrolsüz yanması.

Bu araçlarda yukarıda belirtilen arızalardan şikayet ediliyorsa, bunun olası nedeni çamurluk yakınındaki (bkz.şekil) kablo şebekesi fişinin düğüm noktasında su sızıntısı sorunu olabilir.

Bu durumda onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesinden önce kablo şebekesinde akünün kutupları sökülmelidir, ardından:

- Kablo şebekesinin çoklu prizlerinin fiş pinlerinde gözle kontrol yapın.
- Fiş pinlerini uygun kontak spreyiyle temizleyin, gerekirse yenileyin.
- Fiş parçalarını ve bağlantının doğru olduğunu kontrol edin.
- Kablo şebekesi çoklu prizini tekrar bağlayın.



Flaş bilgi