



Opel Zafira B , CDTI Motor: Z19 DTH Üretim yılı: 2005'den itibaren Elektronik stabilite programına (ESP) sahip tüm modeller

Direksiyon açısı sensörü kalibre edilemiyor.

Yukarıda belirtilen araçta direksiyon açısı sensörü tanı cihazıyla kalibre edildikten sonra çalışmazsa, aşağıdaki işlem biçimiyle başarı sağlanabilir.

- Akümülatörün kutuplarını sökün
- 5 dakika bekleyin
- Direksiyon simidini sökün
- Direksiyon açısı sensörünü kurun (orta konum)
- Direksiyon simidini takın
- Akümülatörün kutuplarını takın

Ardından tanı cihazı yardımıyla kalibrasyonu yeniden yapın.

Bu bağlamda lütfen araç üreticisinin hava yastığı sistemleriyle çalışma konusundaki takma, sökme ve güvenlik talimatlarına dikkat edin.