



D2 S/R-Xenonlamper

Brud på bajonetknast

Hvis højspændingsstikket ikke monteres korrekt på lampen, kan der komme brud på bajonetknasten på soklen (fig.1).

Det kan have følgende årsager:

- Stikket (konnektoren) sættes skævt på
- Stikket drejes for tidligt, inden det er trykket langt nok ned (anslag) på lampen (fig. 2)
- Lampen drejes imod anslaget med for høj kraft (fig. 3)

For at undgå beskadigelser senere bør man derfor gå forsigtigt til værks, når man monterer stikket.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3