



Boletín Informativo

Información de producto Pastillas de freno modificadas 8DB 355 009-121 / 8DB 355 011-731 Pinza de freno combinada TEVES

Nº Art. antiguo: 8DB 355 009-121 / T1215

En el modelo 8DB 355 009-121 / T1215 y para evitar ruidos y vibraciones, la pastilla de freno interna se fijó al pistón por medio de unos pasadores (A) que formaban una especie de "trampa". Esta circunstancia exigía a los técnicos que el montaje se hiciera de forma muy cuidadosa.

En algunos casos y debido a un fallo en el montaje, el pasador no se encajó correctamente en el pistón, lo que provocaba un desgaste extremadamente irregular y una mayor formación de ruidos.

Algunos fabricantes de vehículos han mejorado este sistema y han introducido una pastilla de freno modificada.

Nuevo nº art.: 8DB 355 011-731 / T1489

La nueva pastilla de freno se diferencia claramente de su predecesora por su equipamiento, aunque puede montarse sin ningún problema.

Observación:

La pastilla de freno con muelle de sujeción inferior (B) debe montarse en la pinza de freno interna.

Modelos afectados

Opel /GM	Signum, Vectra
Ford	Focus
Nissan	Primera
Citroën	C5
Mazda	3, 5
Renault	Espace, Laguna II, Vel Satis
Saab	9-3

Observación:

Este producto no se sustituyó en todos los modelos de Renault y Nissan.

Tenga en cuenta las clasificaciones de producto correspondientes que se indican en el catálogo.



Boletín Informativo

Imágenes

