



# Information technique

## Information sur le produit

### Garnitures de freins pour BMW 8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

#### Garnitures de freins modifiées

Due à une modification de l'équipement série par le constructeur automobile BMW, l'affectation des articles a été adaptée comme suit. La garniture de freins 8DB 355 012-321 / T1596 est remplacée par la garniture de freins 8DB 355 015-601 / T2029.

#### Affectation aux véhicules


8DB 355 015-601 / T2029	E84, E89, E90, E91, E92, E93
-------------------------	------------------------------

Indication :

Veillez noter les affectations au produit correspondant dans le catalogue.

#### Note de montage

La différence entre les deux garnitures de freins est le ressort de retenue (A) manquant sur la garniture de freins du côté opposé au piston 8DB 355 015-601 / T2029. L'absence du ressort n'influence pas le comportement de confort de la garniture de freins.





# Information technique

---