



Information Technique

Consigne de réparation Renault Espace-IV, année de fabrication 2002-2014 Frein de stationnement électrique avec élément de commande et câbles de frein à main


Généralités

Avant d'effectuer des travaux de réparation sur le frein de roue de l'essieu arrière sur les modèles indiqués ci-dessus, effectuer un déverrouillage de secours ou une désactivation du frein de stationnement électrique.

Déverrouillage de secours

Effectuer les opérations suivantes pour exécuter le déverrouillage de secours :

- Mettre le contact
- Boîte de vitesses automatique en position « P »
- Desserrer le frein de stationnement
 - Appuyer pour cela sur la touche de déverrouillage puis actionner le bouton de déverrouillage
- Couper le contact ou enlever la carte à puce Renault
- Ouvrir la trappe centrale entre les sièges avant
 - Tirer fermement sur la commande d'urgence (levier jaune)
 - Les câbles de commande se desserrent avec un bruit perceptible
- Décrocher les câbles de commande des étriers de frein
 - Éviter les endommagements mécaniques des câbles de commande liés aux outils



Remarque : le déverrouillage de secours et l'élément de commande du frein de stationnement électrique sont remis automatiquement en position de travail lors du prochain



Information Technique

actionnement du commutateur EPB.