



PAGID

BRAKE SYSTEMS

**RESERVEONDERDELEN
VOOR ELEKTRISCHE &
HYBRIDE VOERTUIGEN**

■ RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.

ACTIEVE REMVEILIGHEID VOOR ELEKTRISCHE & HYBRIDE VOERTUIGEN



Ons doel

Hella Pagid is een van de belangrijkste aanbieders van remsystemen op de vrije onderdelenmarkt en heeft een omvangrijk assortiment.

De ervaring van het moederconcern TMD Friction met de ontwikkeling van remblokken als first equipment, die teruggaat tot het jaar 1878, staat garant voor topkwaliteit, maximale veiligheid en optimaal comfort. Dat geldt zowel voor PAGID OE-remblokken als voor Hella Pagid remblokken op de vrije onderdelenmarkt.

Hella Pagid heeft meer dan 14.000 producten voor bijna alle merken en modellen die er op de markt zijn. Voor meer dan 85% van alle elektrische en hybride voertuigmodellen heeft Hella Pagid de juiste remblokken. Bovendien worden er nu al voor bijna 70% van alle elektrische en hybride modellen die er op de markt zijn, passende remschijven aangeboden.

Remblokken voor elektrische & hybride voertuigen

Alle Hella Pagid remblokken voor elektrische en hybride voertuigen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van remprestaties, remcomfort en duurzaamheid.

Bij de productontwikkeling spelen milieubescherming en milieuvriendelijkheid een belangrijke rol. Hierbij is vooral het koperpercentage in de remblokken relevant.

Hella Pagid heeft zich ten doel gesteld om het wereldwijde assortiment kopervrij te maken en dit zo aan te passen dat de remblokken in totaal nog maar maximaal 0,5 gewichtsprocent koper bevatten.

De remblokken voor de voor- en achteras voor alle elektrische en hybride voertuigen voldoen nu al aan deze strenge voorschriften en zijn gemarkeerd met het betreffende bladsymbool (N – kopervrij).

De kopervrije receptuur van de remblokken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook exact afgestemd op de betreffende voertuigtypes, remsystemen, vermogenswaarden van de motoren, rijbelasting en remkarakteristieken.

Elektrische en hybride voertuigen hebben allemaal één ding gemeen: door het lineaire koppelverloop bereiken ze in extreem korte tijd hoge snelheden. Excellente remprestaties zijn daarom van groot belang.

Bij de receptuur voor de remblokken is dit in aanmerking genomen. De eigenschappen zijn door de onderneming in het eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum getest op wrijvingscoëfficiënt, pedaaldruk en slijtage door hitte. Bovendien overtreffende de remblokken het geldende ECE-reglement 90.

In deze brochure vindt u een kleine selectie uit ons omvangrijke remblokken- en remschijvenassortiment voor elektrische en hybride voertuigen.

HIGH-CARBON-REMSCHIJVEN VOOR ELEKTRISCHE & HYBRIDE VOERTUIGEN

Speciaal voor elektrische en hybride voertuigen met krachtige motoren, die qua rijprestaties vergelijkbaar zijn met sportwagens maar door het gewicht van hun accu's veel zwaarder zijn, heeft Hella Pagid zwaar belastbare high-carbon-remschijven in het assortiment. Het hogere koolstofpercentage maakt door zijn snelle warmteafvoer ook in extreme situaties een optimale remkracht mogelijk.



Weinig fading

Dankzij de snellere warmteafvoer van het hoogvaste gietijzer ook in extreme situaties een optimale remkracht.

Minder remgeluiden

Door het hogere koolstofpercentage optimale geluiddempende eigenschappen.

Minder slagen in de remschijven

Dankzij de betere warmtegeleiding van het high-carbon-materiaal treedt er minder vervorming van de remschijf op. Het resultaat: minder trillingen. Een rustiger remproces.

Betrouwbare bescherming

De lak beschermt de hoed en buitenring permanent tegen corrosie en is bovendien beter bestand tegen velgenreiniger.

OE-standaard

Het high-carbon-materiaal is van OE-kwaliteit.

Verhoogd remcomfort


Door de uitstekende tolerantiewaarden wordt het remmen veiliger en directer.

Snelle montage

Door de coating hoeft er geen beschermende olie verwijderd te worden. Zo kan de remschijf direct worden ingebouwd.

Milieuvriendelijke coating

De coating is gemaakt van een speciale lak op waterbasis, die absoluut onschadelijk is voor het milieu.



PRODUCTIDENTIFICATIE MAKKELIJK GEMAAKT

Kom nog meer te weten over onze producten: met onze online-onderdelencatalogus 'BrakeGuide' en onze mobiele app hebt u met uw pc, smartphone of tablet altijd toegang tot ons volledige assortiment en vindt u snel en eenvoudig het product dat geschikt is voor uw voertuig.



Online-onderdelencatalogus

De BrakeGuide is gebaseerd op wekelijks bijgewerkte TecDoc-gegevens en maakt het werkplaatsen mogelijk om intuïtief en doelgericht te zoeken naar remonderdelen uit het Hella Pagid assortiment. Bovendien kunnen klanten zelf hun eigen catalogi samenstellen in de karakteristieke lay-out van de Hella Pagid catalogus.

www.brakeguide.com




Mobiele app BrakeGuide


De catalogus-app van Hella Pagid Brake Systems maakt het vinden van reserveonderdelen gemakkelijker en vereenvoudigt de processen in de werkplaats en bij de groothandel. Verkrijgbaar voor iOS en Android!

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT


BMW

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|----------|--|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| BMW | i3 (I01) | Electric Range Extender s Electric s Range Extender | vanaf 08-13 vanaf 11-17 |  | 8DB 355 021-881 | 34106884267; 34116862309 |
| | | | | | 8DB 355 026-661 | 34216859917; 34216860403 |
| | | | | | 8DB 355 021-681 | 34216859917; 34216860403 |
| | | | | | 8DD 355 122-661 | 34216799367 |

Fiat




| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|------------|--------------|----------------|---|------------------------------------|---|
| Fiat | 500 (312_) | Electric | vanaf 09-12 |  | 8DB 355 023-271 8DB 355 021-751 | K68088919AB 68102483AA; 68102483AB; K68102483AA; K68102483AB |

Honda




| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| Honda | Insight (ZE_) | 1.3 Hybrid (ZE2) 1.5 Hybrid (ZE3) | vanaf 04-09 vanaf 10-11 |  | 8DB 355 016-451 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SED000; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A000; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ000; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TR0A00; 43022TR0A01; 43022TR0E00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |
| | | | | | 8DB 355 028-801 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT

Honda



| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|---------------|------------------------|-------------|---|-----------------|---|
| | | | |  | 8DB 355 027-801 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SE0000; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A00; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ00; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TR0A00; 43022TR0A01; 43022TR0E00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |
| | | | | | 8DB 355 015-001 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |
| | | | |  | 8DD 355 103-121 | 45251S5DA10; 45251S5HT10; 45251S6DE10; 45251SCC000; 45251SCC900; 45251SK7000; 45251SK7A00; 45251SK7A10; 45251SK7J00; 45251SR0A00; 45251SR0A10; 45251ST3E10; 45251TF3E00; 45251TF3E01; 45251TG5H00; GBD90840; SDB000990; SDB000991; SDB100600 |
| | | | | | 8DD 355 122-531 | 42510TM8G00 |
| Honda | Insight (ZE_) | 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | vanaf 04-09 |  | 8DB 355 016-451 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SE0000; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A00; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ00; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TR0A00; 43022TR0A01; 43022TR0E00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |
| | | | | | 8DB 355 028-801 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |
| | | | | | 8DB 355 027-801 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SE0000; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A00; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ00; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TR0A00; 43022TR0A01; 43022TR0E00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |

Honda



| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|---------------|------------------------------|----------------|---|-----------------|---|
| | | | |  | 8DB 355 015-001 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |
| | | | | | 8DB 355 027-201 | 06450S5AE50; 06450S5AG00; 06450S5AJ00; 06450S5BJ00; 06450S7AJ00; 45022S04V10; 45022S04V00; 45022S04V01; 45022S04V02; 45022S04V10; 45022S04V11; 45022S04V12; 45022S5AE50; 45022S5AG00; 45022S5AG01; 45022S5AJ00; 45022S5BJ00; 45022S5BJ01; 45022S7A000; 45022S7A010; 45022SCC000; 45022S04V10; 45022S04V11; 45022S04V12; 45022SR3V00; 45022SR3V01; 45022SR3V02; 45022SR3V03; 45022SR3V10; 45022SR3V11; 45022SR3V12; 45022TG0T00; 45022TR2A00; 45022TR2A01; 586005260; 5860052600; 586005261; 5860052610; 586009207; 5860092070; 586014123; 5860141230; 586014456; 5860144560; 586014834; 5860148340; AY040HN007; H4502S04003; H4502S7A003; H4502SCC003 |
| | | | | | 8DB 355 016-461 | 06450S5AE50; 06450S5AG00; 06450S5AJ00; 06450S5BJ00; 06450S7AJ00; 45022S04V10; 45022S04V00; 45022S04V01; 45022S04V02; 45022S04V10; 45022S04V11; 45022S04V12; 45022S5AE50; 45022S5AG00; 45022S5AG01; 45022S5AJ00; 45022S5BJ00; 45022S5BJ01; 45022S7A000; 45022S7A010; 45022SCC000; 45022S04V10; 45022S04V11; 45022S04V12; 45022SR3V00; 45022SR3V01; 45022SR3V02; 45022SR3V03; 45022SR3V10; 45022SR3V11; 45022SR3V12; 45022TG0T00; 45022TR2A00; 45022TR2A01; 586005260; 5860052600; 586005261; 5860052610; 586009207; 5860092070; 586014123; 5860141230; 586014456; 5860144560; 586014834; 5860148340; AY040HN007; H4502S04003; H4502S7A003; H4502SCC003 |
| | | | |  | 8DD 355 103-121 | 45251S5DA10; 45251S5HT10; 45251S6DE10; 45251SCC000; 45251SCC900; 45251SK7000; 45251SK7A00; 45251SK7A10; 45251SK7J00; 45251SR0A00; 45251SR0A10; 45251ST3E10; 45251TF3E00; 45251TF3E01; 45251TG5H00; GBD90840; SDB000990; SDB000991; SDB100600 |
| | | | | | 8DD 355 122-531 | 42510TM8G00 |
| Honda | Jazz IV (GK_) | 1.5 Hybrid 1.5 Hybrid 4WD | vanaf 09-13 |  | 8DB 355 027-801 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SE000; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A00; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ000; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TROA00; 43022TROA01; 43022TROE00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |
| | | | | | 8DB 355 015-001 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT

Honda

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|-------|--------------|------|--|-----------------|---|
| | | | |  | 8DB 355 016-451 | 06430S0AJ00; 06430S2A000; 06430S2AE50; 06430S5AJ00; 06430S6DE50; 06430S84A00; 43022S0A000; 43022S5AE50; 43022S5AJ00; 43022S5AJ01; 43022S6D000; 43022S6DE50; 43022S84A50; 43022SEDD00; 43022SEDE50; 43022SEPC01; 43022SG0000; 43022SG0010; 43022SG0020; 43022SG0G00; 43022SG0G01; 43022SG0G02; 43022SG0G03; 43022SL5000; 43022SL5505; 43022SL5525; 43022SM4505; 43022SM4515; 43022SM4525; 43022SM4950; 43022SM4G00; 43022SM5A00; 43022SN7000; 43022SN7E50; 43022SN7E50HE; 43022SP0000; 43022SP0020; 43022SP0030; 43022SP0E00; 43022SP0E01; 43022SP0E02; 43022SP0E03; 43022SV4000; 43022SV4010; 43022SV4020; 43022SV4030; 43022SV4A00; 43022SV4A01; 43022SV4A02; 43022SV4A03; 43022SV4A21; 43022SV4E50; 43022SV4G00; 43022SV4G01; 43022SV4G02; 43022SV4G20; 43022SV4G21; 43022SV4G22; 43022SV4G23; 43022SY8A00; 43022SY8A01; 43022SY8A02; 43022SY8E50; 43022SZTG01; 43022TDJ00; 43022TF2G00; 43022TM8G00; 43022TM8G01; 43022TROA00; 43022TROA01; 43022TROE00; 45022SN7000; 5580057L00; 5580057L00000; 5580057L50; 5580057L50000; 5580057L51; 5580080J00; 5580080J01; 5580080J04; 5580080J10; 586000975; 5860009750; 586011847; 5860118470; 586012604; 586014313; 5860143130; 586014813; 5860148130; 586015195; 5860151950; 5860197370; AY060HN003; GBP90331; GBP90331AF; GBP90339; GBP90339AF; H4302S5A003; H4302SM4003; H4302SV4003; SFP000080; SFP100220EVA |
| | | | | | 8DB 355 028-801 | 45022SNCE00; 45022SZTG00; 45022SZTJ00; 45022T5BJ00; 45022T5BJ10; 45022T5CJ00; 45022T9AT00; 45022TARG00; 45022TF0G00; 45022TF0G01; 45022TF0G02; 45022TF2J00; 45022TF2J01; 45022TK6A00; 45022TK6A01; 45022TM0T00; 45022TM8G00; H4502TM8003 |
| | | | |  | 8DD 355 122-531 | 42510TM8G00 |
| | | | | | 8DD 355 103-121 | 45251S5DA10; 45251S5HT10; 45251S6DE10; 45251SCC000; 45251SCC900; 45251SK7000; 45251SK7A00; 45251SK7A10; 45251SK7J00; 45251SR0A00; 45251SR0A10; 45251ST3E10; 45251TF3E00; 45251TF3E01; 45251TG5H00; GBD90840; SDB000990; SDB000991; SDB100600 |

Kia

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---|-----------------|--|
| Kia | Soul II (PS) | EV Electric | vanaf 09-14 |  | 8DB 355 030-311 | 48413350B0; 583021RA30; 583021WA30; 583021WA35; 583023KA35; 583023RA70; 583023XA30; 583023ZA00; 583023ZA10; 583023ZA16; 583023ZA70; 583023ZA76; 58302A4B10; 58302A5A20; 58302A5B30; 58302A6A20; 58302B2A00; 58302B2A70; 58302C1A50; 58302C8A30; 58302D4A55; 58302D4A65; 58302D7A70; 58302E4A10; 58302G2A40 |
| | | | | | 8DB 355 015-841 | 581012SA51; 581012SA70; 581012SA75; 581012YA00; 581012YA50; 581013RA05; 581013RA60; 581013ZA10; 581013ZA16; 581013ZA70; 581013ZA76; 581014WA10; 58101A2A35; 58101B2A60; 58101B2A80; 58101B2A90; 58101D4A15; 58101D4A25; 58101D7A50; 58101E4A10 |
| | | | | | 8DB 355 019-981 | 48413350B0; 583021RA30; 583021WA30; 583021WA35; 583023KA35; 583023RA70; 583023XA30; 583023ZA00; 583023ZA10; 583023ZA16; 583023ZA70; 583023ZA76; 58302A4B10; 58302A5A20; 58302A5B30; 58302A6A20; 58302B2A00; 58302B2A70; 58302C1A50; 58302C8A30; 58302D4A55; 58302D4A65; 58302D7A70; 58302E4A10; 58302G2A40 |
| | | | | | 8DB 355 021-991 | 581011MA00; 581011MA20; 581011MA21; 58101B2A00 |
| | | | |  | 8DD 355 126-651 | 584113R700; 584113V500 |
| | | | | | 8DD 355 114-481 | 517122L500; 517123V000; 51712A6600 |
| | | | | | 8DD 355 129-451 | 584113X300; 58411A6300 |



Remblokkenset







Remschijf





BRAKE SYSTEMS

Lexus





| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER | | | |
|--|-----------------|--|---|---|------------------------|---|---|-----------------|--|
| Lexus | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | vanaf 12-10 vanaf 09-11 |  | 8DB 355 014-311 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 | | | |
| | | | | | 8DB 355 028-551 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 | | | |
| | | | | | 8DB 355 014-991 | 0446602210; 0446602310; 0446621020; 0446647020; 0446647030; 0446647060; 0446647061; 0446647080; 0446676010; 0446676011; 0446676012; 446647030 | | | |
| | | |  | 8DD 355 116-981 | 4351247040; 4351247050 | | | | |
| | | | | 8DD 355 120-191 | 4243152160 | | | | |
| | | | | 8DD 355 116-901 | 4243102250; 4243112310 | | | | |
| | | | Lexus | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 06.12 - 06.18 |  | 8DB 355 012-401 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG |
| | | | | | | | | 8DB 355 028-471 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG |
| | | | | | | | | 8DB 355 006-881 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 |
|  | 8DB 355 028-441 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | | | | | | | |
| | 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 | | | | | | | |
| | 8DD 355 117-431 | 4351206090; 4351206100; 4351206140; 4351233130; 4351233140 | | | | | | | |

Mercedes-Benz



| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|---------------|----------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| Mercedes-Benz | B-CLASS (W246, W242) | Electric Drive / B 250 e (242.890) | 11.14 - 10.17 |  | 8DB 355 019-721 | 0064204620; 0064204720; 0064208520; 0084200320; 0084200620; 410605DA0A; 410605DA0B; A0064204620; A0064204720; A0064208520; A0084200320; A0084200620 |
| | | | | | 8DB 355 021-791 | 0064208120; 0074209620; 440605DA0A; 44060HG00A; A0064208120; A0074209620 |
| | | | | | 8DB 355 026-471 | 0064204620; 0064204720; 0064208520; 0084200320; 0084200620; 410605DA0A; 410605DA0B; A0064204620; A0064204720; A0064208520; A0084200320; A0084200620 |
| | | |  | 8DD 355 119-421 | 2464230112; A2464230112 | |
| | | | | 8DD 355 129-681 | 2464212512; A2464212512 | |
| | | | | 8DD 355 119-422 | 2464230112; A2464230112 | |
| | | | 8DD 355 119-411 | 2464212412; A2464212412 | | |

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT



Nissan

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------------|--|--------------|----------------------------------|---|--|--|
| Nissan | Leaf (ZE1_) | Electric | vanaf 11-10 |  | 8DB 355 023-321 | D10603TA0A; D10603TS0A |
| | | | | | 8DB 355 020-401 | 040604BA0B; 5518050Z10; 5580077K02; 5580077K03; 5580077K04; 5581050Z30; 5581051Z10; 5581051Z30; AY060NS048; AY060NS053; AY060NS055; AY060NS057; AY060NS059; AY060NS060; AY060NS53; AY060NS907; D40601B-N0A; D40601GZ0C; D40601MB0A; D40603NK0A; D40604CU2A; D40609HM0B; D4M601BNOA; D4M601BNOA; D4M609N00B; D4M60EG50C; MQ706234 |
| | | | | | 8DB 355 016-121 | 41060ZP00A; D10601VA8E; D10603LM0A; D1060EB70A; D1060J-R70A; D1060ZP00A; D1060ZP00C; D1M60CY70B |
| | | | | | 8DB 355 030-671 | D10603TA0A; D10603TS0A |
| | | | | 8DB 355 028-021 | 040604BA0B; 5518050Z10; 5580077K02; 5580077K03; 5580077K04; 5581050Z30; 5581051Z10; 5581051Z30; AY060NS048; AY060NS053; AY060NS055; AY060NS057; AY060NS059; AY060NS060; AY060NS53; AY060NS907; D40601B-N0A; D40601GZ0C; D40601MB0A; D40603NK0A; D40604CU2A; D40609HM0B; D4M601BNOA; D4M601BNOA; D4M609N00B; D4M60EG50C; MQ706234 | |
| | | | |  | 8DD 355 125-071 | 402063NA0A; 402063NL0A; 402063NL0B |
| 8DD 355 122-791 | 402064BA0A; 402064EA0A; 402064EA0B; 402066624R | | | | | |
| 8DD 355 118-711 | 432000016R; 432003112R; 432063NL0A; 432068H304; 432068H305; 432068H700; 432068H701; 432068H702 | | | | | |
| Nissan | Leaf (ZE1_) | Electric | vanaf 08-17 vanaf 01-19 |  | 8DB 355 021-491 | 440603981R; 440606633R; D40604CA0A; D40604EA0A; D40604E-A0B; D40605SA0A |
| | | | | | 8DD 355 123-061 | 432064CE0A |
| | | | |  | 8DD 355 125-071 | 402063NA0A; 402063NL0A; 402063NL0B |

Renault

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|------------|------------------------|--|---|-----------------|--|
| Renault | ZOE (BFM_) | R110 ZOE ZOE R75 | vanaf 05-18 vanaf 06-12 vanaf 12-17 |  | 8DB 355 010-851 | 4106000Q0K; 410604076R; 410604775R; 410608481R; 41060AX601; 41060AX625; 41060AZ625; 4154210510; 7701208422; 7701209164; A4154210510; D1060AX60A; D1060A-X61A; D1060AX61F; D1060BH40A |
| | | | | | 8DD 355 118-491 | 402061200R; 402067016R; 402067501R; 4154200101; 7701210081; A4154200101 |
| | | | |  | | |

Smart

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|--------------------|---|--|---|-----------------|---|
| Smart | ForTwo Coupé (451) | electric drive electric drive (451.390, 451.391) electric drive (451.390) electric drive (451.391, 451.390) electric drive (451.391) electric drive Brabus (451.392) | 09.10 - 12.12 vanaf 11-13 12.11 - 12.12 12.10 - 12.12 11.09 - 12.11 vanaf 01-13 |  | 8DB 355 008-721 | 0001431V002000000; 0001431V003000000; 0001431V004000000; 4514210010; 4514210110; 4514210210; A4514210010; A4514210110; C0001431V002; C0001431V002000000; Q0001431V004000000 |
| | | | | | 8DD 355 113-561 | 4514210112 |
| | | | |  | 8DD 355 113-562 | 4514210112 |
| | | | | | | |



Remblokkenset




Remschijf






HELLA PAGID
BRAKE SYSTEMS

Tesla



| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------|----------------|--------------|---------------|---|-----------------|--|
| Tesla | Model S (5YJS) | 100D AWD | vanaf 06-17 |  | 8DB 355 014-451 | 105506600B; 22866931; 89047725; DR332001CC; DR3Z2001C |
| | | 60 | vanaf 11-13 | | 8DB 355 005-301 | 420698451A; 420698451D; 4G432C562BA; 4S0698451C; AD432B926BA; C2C13800 |
| | | 60D AWD | vanaf 10-14 | | 8DB 355 021-251 | 105506800B; 583022MA10; 68144432AA |
| | | 70 | vanaf 09-15 | | | |
| | | 70D AWD | vanaf 11-16 | | | |
| | | 75 | vanaf 06-16 | | | |
| | | 75D AWD | 09.12 - 02.16 | | | |
| | | 85 | 10.14 - 02.16 | | | |
| | | 85D AWD | vanaf 09-15 | | | |
| | | 90D AWD | vanaf 10-16 | | | |
| | | P100D AWD | 05.13 - 12.14 | | | |
| | | P85 | 10.14 - 02.16 | | | |
| | | P85D AWD | vanaf 09-15 | | | |
| | | P90D AWD | vanaf 09-15 | | | |

Toyota

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------------|--|--|----------------------------|---|---|---|
| Toyota | Prius (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW35) | vanaf 06-08 vanaf 01-12 |  | 8DB 355 014-311 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 |
| | | | | | 8DB 355 013-581 | 0446602190; 0446602191; 0446602260; 0446602270; 0446602310; 0446612130; 0446612140; 0446612150; 044662310; 0446647100; 0446647110; 0446652070; 0446652110; 0446652120; 0446652121; 0446652130; 0446652140; 0446652141; 0446652150; 0446652151; 0446652160; 0446652170; 04466WY010; 19184919; 19205534 |
| | | | | | 8DB 355 028-551 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 |
| | | | | | 8DB 355 014-991 | 0446602210; 0446602310; 0446621020; 0446647020; 0446647030; 0446647060; 0446647061; 0446647080; 0446676010; 0446676011; 0446676012; 446647030 |
| | | | | | 8DB 355 028-661 | 0446602190; 0446602191; 0446602260; 0446602270; 0446602310; 0446612130; 0446612140; 0446612150; 044662310; 0446647100; 0446647110; 0446652070; 0446652110; 0446652120; 0446652121; 0446652130; 0446652140; 0446652141; 0446652150; 0446652151; 0446652160; 0446652170; 04466WY010; 19184919; 19205534 |
| | | | | | 8DD 355 116-981 | 4351247040; 4351247050 |
| | | | | | 8DD 355 116-901 | 4243102250; 4243112310 |
| | | | | | 8DB 355 028-541 | 0446512640; 0446552180; 0446552200; 0446552320; 0446562260; 0446574040; 04465B1350 |
| | | | | | 8DB 355 016-191 | 0446512640; 0446552180; 0446552200; 0446552320; 0446562260; 0446574040; 04465B1350 |
| | | | | | 8DB 355 014-311 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 |
| 8DB 355 028-551 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 | | | | | |
| 8DD 355 113-581 | 435120D090; 4351252120 | | | | | |
| Toyota | Prius Plus (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | vanaf 05-11 |  | 8DB 355 015-371 | 044660E010; 0446647051; 0446647070; 0446647071; 0446648130; 044664813079; 0446648140; 0446652180 |
| | | | | | 8DB 355 028-431 | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 |
| | | | | | 8DB 355 006-871 | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 |
| | | | | | 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 |
| | | | | |  | |

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT

Toyota

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER |
|-----------------|--|---|---------------|---|-----------------|---|
| Toyota | Prius Hatchback (W2_) | 1.5 Hybrid (NHW20_) | 09.03 - 12.09 |  | 8DB 355 017-081 | 044650W050; 0446512580; 0446512590; 0446512591; 0446512592; 0446513020; 0446513040; 0446513041; 0446513050; 0446517100; 0446517101; 0446517140; 0446520480; 044652220; 0446532210; 0446547030; 0446547050; 0446552010; 0446552011; 0446552021; 0446552022; 0446552060; 0446552100; 0446552110; 0446552120; 0446552150; 0446552290; 04465YZZDA |
| | | | | | 8DB 355 010-001 | 0446632030; 0446632040; 0446647010 |
| | | | | | 8DB 355 027-731 | 0446632030; 0446632040; 0446647010 |
| | | | | | 8DB 355 027-621 | 0446620090; 0446652010; 0446652020; 0446652030; 0446652040; 0446652050; 0446652060; 0446652090; 04466YZZD5 |
| | | | | | 8DB 355 017-221 | 0446620090; 0446652010; 0446652020; 0446652030; 0446652040; 0446652050; 0446652060; 0446652090; 04466YZZD5 |
| | | | | | 8DB 355 010-901 | 044650D020; 044650D030; 044650W080; 0446512581; 0446517102; 0446532230 |
| | | | | | 8DB 355 027-591 | 044650W050; 0446512580; 0446512590; 0446512591; 0446512592; 0446513020; 0446513040; 0446513041; 0446513050; 0446517100; 0446517101; 0446517140; 0446520480; 044652220; 0446532210; 0446547030; 0446547050; 0446552010; 0446552011; 0446552021; 0446552022; 0446552060; 0446552100; 0446552110; 0446552120; 0446552150; 0446552290; 04465YZZDA |
| | | | | | 8DB 355 030-241 | 044650D020; 044650D030; 044650W080; 0446512581; 0446517102; 0446532230 |
| | | | | | 8DD 355 115-691 | 4351247030 |
| | | | | | 8DD 355 114-891 | 4243120390; 4243120420; 4243132110; 4243132111; 4243147030 |
| Toyota | Prius (W5_) | 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) 1.8 Hybrid (ZVW50) 1.8 Hybrid E-Four 4WD (ZVW55_) | vanaf 09-15 |  | 8DB 355 013-581 | 0446602190; 0446602191; 0446602260; 0446602270; 0446602310; 0446612130; 0446612140; 0446612150; 044662310; 0446647100; 0446647110; 0446652070; 0446652110; 0446652120; 0446652121; 0446652130; 0446652140; 0446652141; 0446652150; 0446652151; 0446652160; 0446652170; 04466WY010; 19184919; 19205534 |
| | | | | | 8DB 355 028-661 | 0446602190; 0446602191; 0446602260; 0446602270; 0446602310; 0446612130; 0446612140; 0446612150; 044662310; 0446647100; 0446647110; 0446652070; 0446652110; 0446652120; 0446652121; 0446652130; 0446652140; 0446652141; 0446652150; 0446652151; 0446652160; 0446652170; 04466WY010; 19184919; 19205534 |
| | | | | | 8DB 355 014-311 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 |
| | | | | | 8DB 355 028-551 | 044650W140; 044650W141; 0446547060; 0446547070; 0446547080; 0446547090; 0446547100 |
| | | | | | 8DD 355 116-901 | 4243102250; 4243112310 |
| | | | | | Toyota | Yaris (P13_) |
| 8DB 355 024-361 | | | | | | |
| 8DB 355 025-321 | 044650D120 | | | | | |
| 8DB 355 013-461 | 044660D010; 044660D010000 | | | | | |
| 8DB 355 006-861 | 0446502220; 0446502240; 0446502310; 0446502400; 0446502410; 0446512610; 0446542160; 044654216079; 0446542200; 04465D8000; 04465YZZDR | | | | | |
| 8DD 355 113-591 | 435120D100; 435120D190; 4351252130 | | | | | |
| 8DD 355 125-491 | 435120D210 | | | | | |
| 8DD 355 114-051 | 424310D060; 424310D060000 | | | | | |



Remblokkenset













Remschijf





HELLA PAGID
BRAKE SYSTEMS

Toyota

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER | | | | | |
|---|---|--|---------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| Toyota | Camry Saloon (V4_) | 2.4 Hybrid (AHV40_) | 01.06 - 09.11 |  | 8DB 355 012-401 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG | | | | | |
| | | | | | 8DB 355 028-471 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG | | | | | |
| | | | | | 8DB 355 006-881 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | | | | | |
| | | | | | 8DB 355 028-441 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | | | | | |
| | | | |  | 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 | | | | | |
| | | | | | 8DD 355 117-431 | 4351206090; 4351206100; 4351206140; 4351233130; 4351233140 | | | | | |
| | | | | |  | 8DB 355 006-881 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | | | | |
| | | | | | | 8DB 355 012-401 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG | | | | |
| | | | |  | 8DB 355 028-441 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | | | | | |
| | | | | | 8DB 355 028-471 | 0446506070; 0446506080; 0446506100; 0446506110; 0446506131; 0446507010; 0446533440; 0446533450; 0446533470; 0446533471; 04465YZZEG | | | | | |
| | | | | | 8DD 355 117-431 | 4351206090; 4351206100; 4351206140; 4351233130; 4351233140 | | | | | |
| | | | | | 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 | | | | | |
|  | 8DB 355 028-431 | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 | | | | | | | | | |
| | 8DB 355 020-281 | 0446502390; 0446502391; 0446502430 | | | | | | | | | |
| Toyota | Auris (E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 10.12 - 12.18 |  | 8DB 355 006-871 | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 | | | | | |
| | | | | | 8DB 355 013-571 | 0446602170; 0446602180; 0446602181; 0446602182; 0446602280; 0446602290; 0446602291; 04466YZZE3 | | | | | |
| | | | | |  | 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 | | | | |
| | | | | | | 8DD 355 119-661 | 4351202330 | | | | |
| | | | | 8DD 355 118-971 | 4243102170; 4243102180; 4243112280 | | | | | | |
| | | | |  | 8DB 355 025-121 | 044660E060; 044660E070; 0446610010; 0446633220; 0446648160 | | | | | |
| | | | | | Toyota | RAV 4 IV (A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_ AVA44_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44) Electric (QEA38) | vanaf 10-15 vanaf 11-15 vanaf 10-15 vanaf 11-15 12.12 - 08.14 |  | 8DB 355 030-201 | 044650E010; 044650E040; 0446533490; 0446548150; 0446548160; 0446548170; 0446548180; 0446548190; 0446548210; 0446548220 |
| | | | | | | | | | | 8DB 355 015-461 | 044650E010; 044650E040; 0446533490; 0446548150; 0446548160; 0446548170; 0446548180; 0446548190; 0446548210; 0446548220 |
| | | | | | | | | | | 8DB 355 028-431 | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 |
| | | | | 8DB 355 006-871 | | | | | | 0446502230; 0446542140; 0446542150; 0446542180; 0446542190; 04465YZZDY; 19184911 | |
| | | | |  | | | | | 8DB 355 006-881 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | |
| | | | | | | | | | 8DB 355 028-441 | 0446602220; 0446606060; 0446606070; 0446606090; 0446606100; 0446606200; 0446633160; 0446633180; 0446633200; 0446633210; 0446642060; 044664206079; 0446675010; 04466WY050; 04466YZZE8; 19184917 | |
| 8DD 355 120-051 | 4351248110 | | | | | | | | | | |
| 8DD 355 118-561 | 4351202250; 4351206090; 4351206100; 4351206120; 4351206140; 435122090; 4351233130; 4351233140; 4351242050; 4351242090; 4351242100 | | | | | | | | | | |
| 8DD 355 118-881 | 424310R020; 4243142060 | | | | | | | | | | |

EEN SELECTIE UIT HET ASSORTIMENT

Volkswagen

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER | |
|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---|--|---|--|
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | vanaf 05-14 |  | 8DB 355 020-271 | 5Q0698451C; 5Q0698451N; 8V0698451; 8V0698451B; 8V0698451F | |
| | | | | | 8DB 355 023-171 | 2K5698151; 2K5698151A; 2K5698151B; 2Q0698151F; 5Q0698151D; 5QD698151 | |
| | | | | | 8DB 355 015-921 | 3C0698151E; 3C0698151F; 3C0698151G; 3C0698151H; 5Q0698151G; 7N0698151A; 7N0698151B; 7N0698151C; 7N0698151D | |
| | | | | | 8DB 355 021-971 | 8V0698151C | |
| | | | | | 8DB 355 026-561 | 5Q0698451C; 5Q0698451N; 8V0698451; 8V0698451B; 8V0698451F | |
| | | | | | 8DB 355 020-261 | 3Q0698451; 3Q0698451B; 3Q0698451C; 3Q0698451D; 3Q0698451E; 3QF698451; 5G0698451; 5Q0698451P; 8V0698451A; 8V0698451D | |
| | | | | | 8DB 355 020-191 | 5Q0698151; 5Q0698151B; 8V0698151; 8V0698151A; 8V0698151B; 8V0698151D; 8V0698151G | |
| | | | | | 8DB 355 021-951 | 5Q0698151C | |
| | | | | | 8DB 355 026-541 | 5Q0698151; 5Q0698151B; 8V0698151; 8V0698151A; 8V0698151B; 8V0698151D; 8V0698151G | |
| | | | | |  | 8DD 355 109-582 | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J |
| | | | | | | 8DD 355 128-001 | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J |
| | | | | | | 8DD 355 112-122 | 1K0615601N; 5Q0615601E; JZW698601AQ |
| | | | | | | 8DD 355 129-241 | 1K0615301AD; 3C0615301C; 5Q0615301G; 8S0615301 |
| | | | | | | 8DD 355 109-581 | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J |
| | | | | 8DD 355 122-592 | | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | |
| | | | | 8DD 355 116-971 | | 1K0615601AA; 5Q0615601D | |
| | | | | 8DD 355 123-531 | | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J | |
| | | | | 8DD 355 119-481 | | 3Q0615601; 3Q0615601A | |
| | | | | 8DD 355 122-721 | | 5Q0615301A | |
| | | | | 8DD 355 127-971 | | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | |
| | | | | 8DD 355 128-451 | | 1K0615601N; 5Q0615601E; JZW698601AQ | |
| | | | | 8DD 355 124-041 | | 1K0615601AA; 5Q0615601D | |
| | | | | 8DD 355 109-521 | | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | |
| | | | | 8DD 355 112-121 | 1K0615601N; 5Q0615601E; JZW698601AQ | | |
| | | | | 8DD 355 123-761 | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | | |
| | | | | 8DD 355 116-972 | 1K0615601AA; 5Q0615601D | | |



Remblokkenset







Remschijf



BRAKE SYSTEMS

Volkswagen

| FABRIKANT | MODEL | VOERTUIGTYPE | JAAR | ARTIKEL | ARTIKEL-NUMMER | OE-NUMMER | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|---|--|--|--|---|-----------------|--|
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf | vanaf 03-14 |  | 8DB 355 020-271 | 5Q0698451C; 5Q0698451N; 8V0698451; 8V0698451B; 8V0698451F | | | | |
| | | | | | 8DB 355 023-171 | 2K5698151; 2K5698151A; 2K5698151B; 2Q0698151F; 5Q0698151D; 5QD698151 | | | | |
| | | | | | 8DB 355 026-561 | 5Q0698451C; 5Q0698451N; 8V0698451; 8V0698451B; 8V0698451F | | | | |
| | | | | | 8DB 355 020-191 | 5Q0698151; 5Q0698151B; 8V0698151; 8V0698151A; 8V0698151B; 8V0698151D; 8V0698151G | | | | |
| | | | | | 8DB 355 021-951 | 5Q0698151C | | | | |
| | | | | | 8DB 355 026-541 | 5Q0698151; 5Q0698151B; 8V0698151; 8V0698151A; 8V0698151B; 8V0698151D; 8V0698151G | | | | |
| | | | | |  | 8DD 355 128-001 | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J | | | |
| | | | | | | 8DD 355 123-761 | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | | | |
| | | | | | | 8DD 355 116-971 | 1K0615601AA; 5Q0615601D | | | |
| | | | | | | 8DD 355 116-972 | 1K0615601AA; 5Q0615601D | | | |
| | | | | 8DD 355 109-521 | | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | | | | |
| | | | | 8DD 355 109-581 | | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J | | | | |
| | | | | 8DD 355 109-582 | | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J | | | | |
| | | | | 8DD 355 122-592 | | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | | | | |
| | | | | 8DD 355 123-531 | | 1K0615301K; 1K0615301T; 5C0615301A; 5Q0615301H; JZW615301J | | | | |
| | | | | 8DD 355 124-041 | | 1K0615601AA; 5Q0615601D | | | | |
| | | | | 8DD 355 127-971 | 1K0615301AA; 1K0615301D; 561615301; 561615301B; 5C0615301B; 5Q0615301F; JZW615301H | | | | | |
| | | | | Volkswagen | Up (121, 122, BL1, BL2) | e-Up | vanaf 07-13 |  | 8DB 355 031-481 | 180698151; 1J0615115; 1J0698151; 1J0698151A; 1J0698151B; 1J0698151C; 1J0698151H; 1J0698151J; 1JE698151B; 1S0698151; 1S0698151A; 1S0698151B; 5C0698151A; 5Z0698151A; 5Z0698151B; 6C0698151; 6C0698151A; 6C0698151B; 6C0698151C; 6Q0698151; 6R0698151A; 6RD698151A; JZW698151A; SHZ3501082 |
| | | | | | | | | | 8DB 355 008-591 | 180698151; 1J0615115; 1J0698151; 1J0698151A; 1J0698151B; 1J0698151C; 1J0698151H; 1J0698151J; 1JE698151B; 1S0698151; 1S0698151A; 1S0698151B; 5C0698151A; 5Z0698151A; 5Z0698151B; 6C0698151; 6C0698151A; 6C0698151B; 6C0698151C; 6Q0698151; 6R0698151A; 6RD698151A; JZW698151A; SHZ3501082 |
| | | | | | | | |  | 8DD 355 118-261 | 1S0615301; 1S0615301H |
| 8DD 355 129-441 | 1S0615301; 1S0615301H | | | | | | | | | |
| 8DD 355 125-391 | 1S0615301J; 1S0615301L; 1S0615301M | | | | | | | | | |

HELLA Benelux BV

Celsiusbaan 2
3439 NC Nieuwegein
The Netherlands
T +31 (0)30 609 56 11
E info.bnl@hella.com
I www.hella.nl

HELLA PAGID GmbH

Lüscherhofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
service@hella-pagid.com

© HELLA PAGID GmbH
J01651/01.20

Voorbehouden aan wijzigingen in uitvoering en prijzen