

Citroën C- Crosser - Panne des feux de stop | HELLA

Citroën

C- Crosser

Année de fabrication : 2007 - 2009

Panne des feux de stop

Une panne des feux de stop est constatée sur les véhicules sus-mentionnés (le témoin d'avertissement sur le combiné d'instruments s'allume).

Ce problème est dû à un défaut du contacteur de feux de stop (contacts maculés de silicone).

Ce problème a déjà été pris en compte par le constructeur automobile. Les détenteurs des véhicules concernés en ont été informés. Cependant, il faut partir du principe que pour différentes raisons tous les véhicules ne sont pas contrôlés ou bien retouchés.

Sur les véhicules concernés, le contacteur de feux de stop défectueux est remplacé par un contacteur neuf dans un atelier spécialisé.

Procéder comme suit pour la dépose du contacteur de feux de stop:

- Retirer la garniture des pédales
- Tourner le contacteur d'un quart de tour vers la gauche
- Retirer le contacteur
- Débrancher le connecteur
- Poser le contacteur de feux de stop en procédant dans l'ordre inverse de la dépose
- À l'issue de la pose, tester le bon fonctionnement du contacteur de feux de stop