

Citroën C4 - Le levier de frein à main se desserre de lui-même | HELLA

Citroën

C4

Tous les modèles jusqu'à l'année de fabrication 04/2007

Le levier de frein à main se desserre de lui-même

Sur certains véhicules, il peut arriver que le levier de frein à main se desserre de lui-même après avoir été serré.

La cause en est l'usure de composants du mécanisme de blocage.