

# **Lancia Ypsilon - Système de climatisation | HELLA**

**Lancia**

**Ypsilon**

**Années modèle : 2003 à 2011**

## **Système de climatisation / Indicateur de température extérieure**

Une défaillance de l'indicateur de température extérieure peut survenir sur les véhicules mentionnés ci-dessus. Ce qui a un effet sur la commande de la climatisation.

Le capteur de température extérieure se trouve dans le rétroviseur gauche du véhicule (illustration) Une défaillance de l'indicateur de température extérieure peut survenir en raison d'une rupture du câble dans le rétroviseur.

Ce qui entraîne des problèmes dans la régulation de la climatisation.

Pour résoudre le problème, il faut procéder comme suit :

- enlever la coque arrière du rétroviseur
- démonter le servomoteur
- enlever le cache rétroviseur
- démonter le logement du rétroviseur
- repérer l'emplacement endommagé du faisceau électrique et réparer
- réaliser un contrôle fonctionnel
- remonter le rétroviseur

