

Opel Adam - Les feux de stop s'allument en permanence | HELLA

Opel

Adam

Années de fabrication : 2013 à 2018

Les feux de stop s'allument en permanence

En cas de détection du problème susnommé, un mauvais réglage/positionnement de l'interrupteur des feux de stop peut être en cause.

Les feux de stop peuvent alors s'allumer en permanence sans que le frein ait été actionné.

Le code défaut C0161 peut également être mémorisé dans le calculateur ABS.

Résolution:

Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur des feux de stop, le réajuster au besoin. En cas de dysfonctionnement, remplacer l'interrupteur des feux de stop et le positionner correctement.

En outre, lire la mémoire des codes défaut dans le calculateur ABS et effacer les défauts enregistrés.

br />br />