

OPEL Astra-J - Sons d'alerte et de clignotant retardés | HELLA

OPEL

Astra-J

Année modèle: à partir de 2010

Autoradio : CD300 / CD400 / CDC400

Sons d'alerte et de clignotant retardés.

Sons d'alerte de l'aide au stationnement retardés.

Un retard de son des alertes et des clignotants, voire de l'aide au stationnement est signalé sur ces véhicules, défaut qui peut être dû à un problème de mise à jour du software.

Modèles de radio concernés par ce retard de restitution sonore pour le clignotant et l'aide au stationnement : CD300; CD400; CDC400.

Le problème a déjà été pris en compte de la part du constructeur automobile et une solution a été mise en place avec une mise à jour du software. Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés.

Le constructeur automobile a mis en place une version améliorée du software depuis août 2012.